

Kraków, dnia 08.04.2026r.

Uzupełnienie do SIWZ w przetargu na modernizację systemu monitoringowego w bud. nr 8,8,10,40 os. Dywizjonu 303.

Dot. odpowiedzi na zadane pytania przez jednego z Oferentów.

1. Na pytanie czy obecne okablowanie jest do wykorzystania udzielono odpowiedzi jak niżej.

Ad. 1

Ze względu na warunki w SIWZ dotyczące wymaganej jakości obrazu ze wszystkich kamer (8Mpix) oraz zapisu nie ograniczonego jakościowo obrazu przez okres min. 6 tyg., Zamawiający przewidział z oczywistych względów, konieczność wykonania nowego okablowania. Zamawiający nie przyjmie rozwiązania polegającego na wykorzystaniu istniejącego już okablowania, ponieważ wiązałoby to się z przesyłaniem gorszej jakości obrazu do rejestratora. Zamawiający nie przyjmie również nowego okablowania, które nie będzie zapewniać stabilnego przesyłania obrazu o wymaganej jakości z kamer i jego zapisu.

2. Na pytanie – Czy sieć działa lokalnie, czy czy zakres prac obejmuje prace związane z podłączeniem sieci CCTV do internetu, udzielono odpowiedzi jak niżej.

Ad. 2

Zamawiający informuje, że w każdym w budynków (budynki nr 8, 9, 10, 40 os. Dywizjonu 303) sieć monitoringu działa lokalnie i nie jest podłączona do internetu. Nie ma również możliwości zdalnego podglądu.

Zamawiający nie wymaga od Oferentów przy modernizacji systemów monitoringu, prac związanych z podłączeniem sieci CCTV do internetu, oczekuje jednak umożliwienia wykonania takiego podłączenia w przyszłości.

Prosimy Oferentów o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w Państwa ofertach.

Członek Zarządu
Kierownik Działu Technicznego
mgr inż. Andrzej Sobków

Otrzymują:

- 1 x Informacja na stronie internetowej .
- 1 x Informacja do oferentów którzy pobrali SIWZ.
- 1 x Akta przetargu.